

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 30/5	2PG - FEB90-560599		プレスパッカー	51111

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
一宮 自家用	切れ 抹消	125,976 km	2,800 kg	L	W	H (門)	
	知年月	〇	一体 別体	-	-	-	



エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	175 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 中 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無
新明和 GT074-5634PNTG No.H905460123	プレス 7.0m ³					ETC	有 無
プレス 7.0m ³ 連続作動 汚水タンク/ステン	ワイド					ラジオ	良 不良
	汚水タンク/ステン					バックモニタ	有 無
						カラ	白黒
							リサイクル料
							¥8,830



Fガラス	
要交換	良好 飛石有
記録簿	有 無
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	
100	ℓ

*上物 ラインあり

ドア 傷、タッチ補修

ホッパーカバー 物入割れ

汚水タンク 傷、凹み

タンク下部 傷

ホッパーカバー 傷、割れ小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン			ス ペ ア
F	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		