

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	トヨタ	R 1/5	TPG - XZU710-0027791		平ボディ	51153

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
なにわ レンタル	切れ	153,979 km	2,000 kg	L	W	H(門)	
	<b>抹消</b>	知年月 -		4,360	1,900	380	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	136 PS	ターボ・NA	T/M <b>AT</b>	速 2 ペダル	<b>フロア</b>
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------	---------------	---------	------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	<b>良好</b>	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	<b>デフ サビ少</b>					ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>					シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
<b>木平3方開 アオリラック1対</b>	<b>ワイド ロング</b>					ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> <b>無</b>
	<b>AT</b>					ナビ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> <b>無</b>
<b>*前立 傷</b>						バックモタ 有 <b>無</b>	工具 <b>有</b> 無
<b>*床 フケ、割れ箇所あり *リヤ右ロッカー 曲り</b>						カラー 白黒	リサイクル料 <b>¥8,060</b>

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	<b>有</b>	無
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	<b>有</b>	無
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 凹み

ドア 傷少  
Rピラー 傷少

アオリ 傷  
内張 フケ、ウキ

キャブ  
バックパネル  
傷、凹み

Fバンパー 傷少

アオリ 傷  
内張 フケ、傷、ウキ

リヤアオリ  
傷  
内張  
フケ、ウキ

Rバンパー 曲り小

ドア 傷少、凹み小  
Rピラー 傷少

アオリロック  
破損

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	205/75R17.5		
R サイズ	205/75R17.5		