

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 19/2	PDG - FTR34S2-7000711	増トン アームロール	51149

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
大分 自家用	切れ	456,082 km	8,300 kg	L	W	H (門)	
	抹消			知年月	○	—	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	240 PS	ターボ ・NA	T/M SAT	速 2 ペダル	スムーサー/フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	--------------------	---------	---------	-----------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	キャブ下 サビ少 サブフレーム サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
新明和 CCA78-13 No.H812434945 同年式	増トン					ETC 有 無	キーレス 有 無
Wホイスト	スムーサー					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
	Wホイスト					バックモタ 有 無	工具 有 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,180

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	200	ℓ

キャブ天井 サビ少、塗装ハゲ

Rフェンダー 割れ溶接補修

Rフェンダー 割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	—	—	
	—	—	
	8	8	8
タイヤパターン			ス ペ ア —
F サイズ	265/70R19.5		
R サイズ	265/70R19.5		