

|  |    |        |                    |  |         |       |
|--|----|--------|--------------------|--|---------|-------|
|  | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号            |  | 架装形状    | 管理No. |
|  | 三菱 | H 28/3 | TKG - FEB50-544399 |  | アルミウイング | 51151 |





|           |        |           |          |            |            |                         |          |
|-----------|--------|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|----------|
| 前登録ナンバ    | 車検有効期限 | 走行距離      | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |                         | 上陽自動車(株) |
| 松戸<br>自家用 | 切れ     | 60,563 km | 3,000 kg | L<br>4,270 | W<br>2,080 | H<br>(門) 1,840<br>1,940 |          |
|           | 抹消     |           |          |            |            |                         |          |

|        |                |    |               |      |            |    |        |                |                 |             |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----------------|-------------|
| エンジン状態 | A・ <b>B</b> ・C | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | A <b>V</b> | EG | 150 PS | <b>ターボ</b> ・NA | T/M SAT 速 2 ペダル | デュオニック/インパネ |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----------------|-------------|

|                           |                  |      |   |        |              |         |                 |
|---------------------------|------------------|------|---|--------|--------------|---------|-----------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)           | 良好               | オイル  | ✓ | 冷却水    | ✓            | キャブ内部   | 備考              |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)        | 良好               |      |   |        |              | ベット     | 有 <b>無</b>      |
| フレーム関係(錆、車体番号等)           | 良好               | 車体番号 | ✓ | 汚れ     | 小 <b>中</b> 大 | ヘッドランプ  | HID <b>ハロゲン</b> |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等         | 特記、重点確認          |      |   | シート破   | 有 <b>無</b>   | 補助ブレーキ  | 1 段             |
| パブコ No.629S9156           | <b>ワイド ロング</b>   |      |   | ETC    | 有 <b>無</b>   | 電動格納ミラー | <b>有</b> 無      |
| ラッシング2段 引出フック4対 センタービームレス | <b>センタービームレス</b> |      |   | ラジオ    | <b>良</b> 不良  | キーレス    | <b>有</b> 無      |
|                           |                  |      |   | バックモニタ | <b>有</b> 無   | スペアキー   | 有 <b>無</b>      |
| * 床 汚れ少                   |                  |      |   |        | <b>カラ</b> 白黒 | 工具      | <b>有</b> 無      |
|                           |                  |      |   |        |              | リサイクル料  | ¥8,830          |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| Fガラス   | 要交換 <b>良好</b> | 飛石有          |
| 記録簿    | 有             | <b>無</b>     |
| 取説車体   | <b>有</b>      | 無            |
| 取説上物   | <b>有</b>      | 無            |
| メンテノート | <b>有</b>      | 無            |
| PMマフラ  | <del>有</del>  | <del>無</del> |
| 証明書    | <del>有</del>  | <del>無</del> |
| 燃料タンク  | 100           | ℓ            |

キャブ天井 凹み小

アオリ 傷、凹み

|              |           |   |                   |
|--------------|-----------|---|-------------------|
| タイヤ状態        |           |   |                   |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |   |                   |
|              | 4         | 4 |                   |
|              | -         | - |                   |
|              | -         | - |                   |
|              | 6         | 6 | 6                 |
| タイヤパターン      |           |   | ス<br>ペ<br>ア<br>10 |
| F<br>サイズ     | 205/85R16 |   |                   |
| R<br>サイズ     | 205/85R16 |   |                   |