

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	51160
	三菱	H 26/4	TKG - FK71F-583261		プレスパッカー		


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
野田 自家用	切れ 抹消	281,284 km	1,350 kg	L	W	H (門)	
	知年月	デジ	一体 別体	-	-	-	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 220 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
新明和 GT104-5733P No.H50344726 同年式	プレス 10.2m ³					ETC 有 無	キーレス 有 無
プレス 10.2m ³ 連続作動 汚水タンク/ステン	汚水タンク/ステン					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
タンク天井物入						バックモニタ 有 無	工具 有 無
* 床 ナミ少、サビ(穴無し)						カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換	良好	飛石有
飛石	30mm × 1		
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	


シートキャリア サビ




Fパネル 凹み少



ホッパーカバー 傷少



投入口 下部 曲り、サビ少



ホッパーカバー 傷少

当り防止ゴム 取付曲り

ドア 傷少、凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	1	
	-	-	
	-	-	
	2	6	2
タイヤパターン			ス ペ ア
			4 -
F サイズ	225/90R17.5		
R サイズ	225/90R17.5		