

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理 No.	51157
	三菱	H 24/5	TKG - FK64F-550643		アルミ平ボディ		

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	299,476 km		3,150	L	W	H (門)	
	<b>抹消</b>	知年月	-	kg	6,200	2,240	590	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG 220 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	キャブ下面 サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	美川ボデー No.12-04/14 同年式			特記、重点確認		シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
	アルミ3方開 リヤ柱 引出フック キャブ天井シートキャリア			リヤエアサス		ETC 有 <b>無</b>	キーレス <b>有</b> 無
	縦、横ネタ材アルミ (アオリラック無し)			6.2m 標準		ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー 有 <b>無</b>
	* 床 フケ、腐り穴 * 前立 サビ少			アルミブロック		バックモニタ <b>有</b> 無	工具 有 <b>無</b>
				造りボディ/ネタ材アルミ		カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	<b>有</b>	無
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	<b>有</b>	無
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	300(200+100) ℓ	

アオリ 傷少、凹み小  
内側 傷少

アオリ内側 傷少、凹み小

リヤアオリ  
内側  
傷少、凹み小

ロッカー サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	-		-
	-		-
	8	4	4 8
タイヤ パターン			ス ペ ア 10
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		