

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	51158
	三菱	H 23/10	LKG - FK62FZ-550387		増トン 平ボディ		

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
水戸 事業用	切れ	450,632 km	8,400 kg	L	W	H(門)	
	抹消	知年月 ○	kg	5,750	2,200	400	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	240 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
木平3方開 アオリラック1対 引出フック6対	増トン					ETC 有 無	キーレス 有 無
フック部横ネタ追加、角パイ×6	5.7m 標準					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
	フック部横ネタ追加(角パイ)					バックモタ 有 無	工具 有 無
* 床 フケ、割れ箇所あり						カラー 白黒	リサイクル料 ¥11,010

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	200	ℓ

シートキャリア サビ少

ドア 傷少

アオリ 傷少

アオリ 傷少、凹み小

Fバンパー 傷、凹み

リアアオリ 傷少

ドア 傷少、凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン			ス ペ ア
F サイズ	265/70R19.5		2
R サイズ	265/70R19.5		