

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理 No.	51163
	日野	H 19/7	BDG - FC7JGWA-10665		プレスパッカー		



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
前橋 自家用	切れ	318,500 km	1,200 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月	-				

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 PS	ターボ ・NA	T/M	6	速	3	ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	---	---	---	-----	-----



エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体 番号	✓			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無
極東開発 GB102-26-S 同年式	10.2m ³					ETC	有 無	キーレス	有 無
プレス 10.2m ³ 連続作動 高圧縮モード 汚水タンク	プレスパッカー					ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無
						バックモニタ	有 無	工具	有 無
						カラー	白黒	リサイクル料	¥10,400

Fガラス	
要交換	良 飛石有
記録簿	有 無
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
燃料タンク	100 ℓ

キャビン小傷・小凹み多い

カバー割れ

リアハッチサビあり
排出板凹み

カバー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5	5	
	-	-	
	-	-	
	5	5	5 5
タイヤ パターン			ス ペ ア 1
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		