

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 27/9	TPG - NKR85R-7048407	クレーン付き 平ボディ	51116


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R8.9.15	切れ 抹消	157,206 km 知年月 - 一体別体	3,000 kg	L 3,700	W 1,780	H(門) 380	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 <b>無</b>		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 <b>中</b> 大		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	古河ユニック URU263 No.F334112 同年式			特記、重点確認			シート破	有 <b>無</b>	
	3段 ラジコン フックイン			3段 ラジコン フックイン			ETC	<b>有</b> 無	
	床埋込鉄環3対 アオリラック1対 アオリロープ穴3対			標準 ロング			ラジオ	<b>良</b> 不良	
	*床 フケ、腐り穴、穴補修鉄板張り(粗) *前立内張 腐り穴						バックモタ	有 <b>無</b>	
						カラー	白黒	リサイクル料	¥9,170

Fガラス	要交換	<b>良好</b>	飛石有
記録簿	<b>有</b>	無	
	R3~R7		
取説車体	<b>有</b>	無	
取説上物	<b>有</b>	無	
メンテノート	有	<b>無</b>	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	100	ℓ	


Fパネル 傷




Fバンパー 傷少



アオリ 傷、曲り小  
内張 傷、ウキ



アオリ 傷  
内張 傷、止め不良



ドア 傷、曲り小

Rフェンダー 割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン			ス ペ ア 6
F サイズ	205/85R16		
R サイズ	205/85R16		