

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	50177
	いすゞ	H 20/5	PDG - NPR75N-7002081		プレスパッカー		


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R8.9.1	切れ	187,025 km		2,700 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月	-		一体別体	-	-	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	156 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考				
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装			車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装			シート破	有 無	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認		ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無	キーレス	有 無	
フジマイティー LP638 No.8050421			プレス 6.0m ³		ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	工具	有 無	
プレス 6.0m ³ 連続作動 汚水タンク/ステン			汚水タンク/ステン		バックモニタ	有 無	リサイクル料	¥10,540			
					カラー	白黒					

Fガラス		要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無		
取説車体	有	無		
取説上物	有	無		
メンテノート	有	無		
PMマフラ	有	無		
証明書	有	無		
燃料タンク		ℓ		


タンク 傷、塗装ハゲ




Fバンパー 傷少、曲り



ホッパーカバー 割れ



投入口ハッチ 傷、凹み



タンク 傷、凹み 塗装ハゲ

ドア 傷

Rフェンダー 割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1	1	
	-	-	
	-	-	
	0	1	0 0
タイヤパターン			ス ペ ア
F	215/85R16		欠 -
サイズ	215/85R16		
R	215/85R16		
サイズ	215/85R16		