

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 19/8	BKG - NPR85AN-7004262	アルミバン	51123



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R8.10.8	切れ 抹消	77,518 km 知年月 - 一体別体	2,000 kg	L 4,450	W 2,080	H (門) 2,100 2,150	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/スムーサー
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----------------	-----------



エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少	ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少 キャブ下サビ少	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ DLK No.T2EX727	シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無		
	ラッシング2段 リヤ観音扉 キャブヒサシ	ETC	有 無	キーレス	有 無		
		ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無		
		バックモニタ	有 無	工具	有 無		
			カラ 白黒	リサイクル料	¥10,540		
* 庫内使用感あり * 壁ベニヤ 穴アリ							

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 凹み小

門口、柱 凹み小

門口、柱 傷

観音扉 腐食少
看板消し傷 内側 腐食少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	4	
	-	-	
	-	-	
	4	4	4 4
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	205/75R16		
R サイズ	205/75R16		