

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	三菱	H 29/7	2PG - FU74HZ-500023	アルミ平ボディ	51156

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	624,819 km	14,300 kg	L	W	H	
	抹消	知年月 -		9,600	2,360	リヤ 600 800	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	394 PS	ターボ ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	コラム/シフトパイロット
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	-----------------	--------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ LED ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 3 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
パブコ No.17064AK453 アルミ5方開 タカラポスト1対	ワンデフ リヤエアサス					ETC 有 無	キーレス 有 無
アオリラック2対 縦ネタ鉄材、横ネタアルミ+鉄材	シフトパイロット					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
埋込鉄環17対 ステンション穴大7対/小4対+1	アルミブロック					バックモニタ 有 無	工具 有 無
*床 フケ *前立 曲り、凹み	ネタ金属材					カラ 白黒	リサイクル料 ¥13,480

Fガラス	要交換	良好	飛石有
		飛石20mm × 1	
	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	500(300+200) ℓ		

アオリ 傷少、凹み小
内側 傷、凹み

Fバンパー 飛石傷

アオリ 傷少
内側 傷少

リヤアオリ 凹み小
内側 傷、凹み小

ロッカー サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	6	8	6
	6	6	6
タイヤパターン			ス ペ ア 4
F サイズ	275/80R22.5		
R サイズ	275/80R22.5		